

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ W DROGOSZACH

skala 1:100

<p>□1</p> <p>IL.ŁOŚĆ 63</p>	<p>□2</p> <p>IL.ŁOŚĆ 45</p>	<p>□3</p> <p>IL.ŁOŚĆ 2</p>	<p>□4</p> <p>IL.ŁOŚĆ 22</p>	<p>□5</p> <p>IL.ŁOŚĆ 24</p>		
<p>□6</p> <p>IL.ŁOŚĆ 15</p>	<p>□7</p> <p>IL.ŁOŚĆ 1</p>	<p>□8</p> <p>IL.ŁOŚĆ 6</p>	<p>□9</p> <p>IL.ŁOŚĆ 1</p>			
<p>□10</p> <p>IL.ŁOŚĆ 7</p>	<p>□11</p> <p>IL.ŁOŚĆ 7</p>	<p>□12</p> <p>IL.ŁOŚĆ 1</p>	<p>□13</p> <p>IL.ŁOŚĆ 9</p>	<p>□14</p> <p>IL.ŁOŚĆ 6</p>		
<p>□15</p> <p>IL.ŁOŚĆ 1</p>	<p>□16</p> <p>IL.ŁOŚĆ 1</p>	<p>□17</p> <p>IL.ŁOŚĆ 2</p>	<p>□18</p> <p>IL.ŁOŚĆ 1</p>	<p>□19</p> <p>IL.ŁOŚĆ 1</p>	<p>□20</p> <p>IL.ŁOŚĆ 3</p>	<p>□21</p> <p>IL.ŁOŚĆ 1</p>

PODANE ZEWNĘTRZNE WYMIARY OŚCIEŻNICY

Uwaga.

* Niniejsze opracowanie zostało wykonane do celów sporządzenia audytu energetycznego i nie stanowią dokumentacji technicznej w myśl przepisów prawa budowlanego

<p>Uproszczona inwentaryzacja techniczno -budowlana budynku szkoły Zespołu Szkół w Drogoszach Dz. nr 25/4 obręb nr 10 Drogosze</p>			
rysował:	<p>mgr Krzysztof Wołodkiewicz audytor energetyczny nr upr UWM/WNT/A/347/09</p>	18.01.2013	
<p>ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ W DROGOSZACH</p>		<p>skala 1:100</p>	<p>20 nr rys.</p>